



图例	说明
阴影部分	原有梁板凿除
阴影部分	新加板




原机房楼面结构图 1:100 6F




注: 阴影部分切割掉。



新加梁板结构图 1:100 6F+1.2

说明:

- 1、材料: 本层加固梁、板采用C30微膨胀砼; 钢筋采用HRB400 (Φ)。
- 2、除注明外, 梁边线应与柱边线对齐或梁中线与柱中线对齐。
- 3、 标示范围的原有梁板均凿除, 重新做梁板, 板面标高为六层结构面, 梁面平板面。该范围板厚120, 板配筋为Φ8@150双层双向拉通(植入原有板内15d), 板面平板面。
- 4、原砼结构梁与新加次梁连接一侧要凿毛至露出箍筋, 并将新加次梁钢筋植入结构梁15d。
- 5、本图纸的改造加固施工一定要在有安全支护的基础上进行。
- 6、在切割楼板时, 拆除切割范围内原有五层天花吊顶; 待新做梁板混凝土浇筑完后按原样修复吊顶。
- 7、原机房楼面结构图中标注截面尺寸的梁打掉, 其余梁保留。
- 8、电梯改造项目施工时, 五楼产前诊断中心门诊要照常开诊, 五楼护士站是施工范围, 需要在脚手架下留密封过道, 施工范围需要尽量密集团蔽。



<div></div> 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 资质等级: 甲级 证书编号: A144019055				建设单位		广东省妇幼保健院	
				项目名称		门诊楼电梯改造工程	
审 定	黎锡培	校 核	任广贤	图 名	原机房楼面结构图及新加梁板结构图	设计号	
审 核	任广贤	设 计	何孟鑫			日 期	2019.7
项目负责人	任广贤	制 图	何孟鑫			图 别	
专业负责	任广贤	施工图审查编号				图 号	G-02